NITTO NEWS VOL16
平成27年6月号
日東商事株式会社
茨城県土浦市桜ヶ丘町30-2
TEL029-822-2722
http//www.nittoshouji.com

新JIS　L0001について

2015年3月31日に品質表示規格の改定が行われ、2016年12月1日より表示ラベルが変わっていきます。そんな中クリーニング店様に置いてどのような影響があるか考えてみます

1　何で変わるのか？

・背景

近年繊維業界を取りまく環境は生産が海外に移行し、海外ブランドや海外SPAの製品が国内流通うしているようにグローバル化しております。
WTO/TBT協定への対応の為政府の「規制緩和計画」（1995年3月）遂行により新たな表示記号体系に変更することになりました。加えて海外からは「日本独自の取り扱い表示記号は貿易の障害となる可能性があり、ISO規格へ整合する必要がある」との要請が出ていました
（取扱い表示変更記号作成ガイドラインより）

2　何が変わるのか？

A　規格の考え方…指示表示から上限情報へ

JIS　L0217…家庭における洗濯などの取り扱い方法を指示する

JIS　L0001…繊維製品のケアの表示に使用する事、繊維製品の洗濯などの取り扱いを行う間に回復不可能な損傷を起こさないもっとも厳しい処理、操作に関する情報を目的とする

POINT



B　商業クリーニングも範囲に

JIS　L0217…家庭における洗濯などの取り扱い方法を指示表示

JIS　L0001…家庭洗濯（洗濯、漂白、乾燥及びアイロン仕上げ）及びドライクリーニング並びにウェットクリーニングによる繊維製品のケアに関する表示

POINT　**ドライクリーニング、ウェットクリーニングを商業クリーニングと呼ぶ**

C　漂白記号の追加

JIS　L0217…塩素系漂白剤の可否

JIS　L0001…酸化型漂白剤使用の可否

POINT



D ウェットクリーニングの追加

JIS　L0217…ドライクリーニングの可否
JIS　L0001…ドライ、ウェットの可否…特殊な技術を使用した水洗いと仕上げによる処理

W　MA値60前後…3秒洗い30秒停止のレベル

W　MA値35前後…手洗いレベル

W　MA値20以下…洗濯機では不可能な値

ウェット　×

※MA値とは？…被洗物への洗濯機械力
（衣類へのダメージ力を数値化したもの）

MA値試験布



この試験布を洗浄し
・切れた糸の本数
・繋がった糸の本数
・歪んだ糸の本数
を数えMA値を出します

3　クリーニング店様の影響は？

2015年(平成27年)6月18日(木曜日)

新洗濯表示 周知急げ

40年ぶり大幅改定 来年末から

国際規格に合わせマーク倍増

業者は混乱回避に知恵

大きく変わる洗濯表示の例

神戸事件「絶歌」増刷へ

家庭用品品質表示法が基準だったのが商業クリーニングも基準に加わったという事で一般消費者にも商業クリーニングの理解が深まる事が考えられます。そして一番の問題点は事故の責任の所在です。

家庭用品品質表示法は何か確認します
（目的）第1条「家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益保護することを目的とする」（定義）第2条第1項及び第2項の1一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その製品を識別することが特に必要であると認められるものであって政令で定めるもの

クリーニング店の影響を考える前に左記の新聞記事に有るように今回の表示変更について、クリーニング業界がが今一度勉強し理解することから始なければならないような気がします

ウェットクリーニングがMA20以下で出来る機械がこちら！
弊社ホームページで動画配信中！！http://www.nittoshouji.com/

製品名	ハイブリッドウエットクリーナー
品番	HVC-110
メーカー	宮田工機
製品特徴	

•もう「むずかしくない」難洗衣料
衣料をネットで固定し、洗浄液を高速噴射します。
特殊アタッチ（ノズル）により、洗浄液の噴射と同時にバキュームで脱水を行います。
•機械力を掛けない洗浄方式で、難洗衣料に対応
•専門の技術が必要ない簡単操作
•単品処理で移染、逆汚染を防止

W×D×H	1412×870×1615
機械重量	80kg

お問い合わせ　☎029-822-2722　0120-160-912　http://www.nittoushouji.com